

## Präzision & Messtechnik



Keramische Bauteile werden als Messnormale in Genauigkeiten nach Kundenanforderung gefertigt, wie z.B. Winkel, Messplatten und Lineale, sowie keramische Führungen für Koordinatenmessmaschinen. Keramik wird hier wegen der hohen spezifischen Steifigkeit, dem geringen Gewicht der Komponenten (Hohlprofile) und der exzellenten thermischen Stabilität eingesetzt.  
Weitere Infos zu: [Messnormale](#)